



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ชะจาน

ที่ ขร ๕๓๖๐๖/

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ชะจาน

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประกอบกับเทศบาลตำบลแม่ชะจาน ได้ตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ชะจาน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศใช้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อบังคับใช้แก่อาคารโดยเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จ ก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย นั้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ชะจาน เพื่อให้ทราบสภาพปัญหาการเกิดน้ำเสียในพื้นที่ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔ หมู่บ้าน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ เห็นควรดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. จัดทำประกาศเรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ เทศบาลตำบลแม่ชะจาน
๒. ทำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑, ๒, ๑๐, ๑๑ ตำบลแม่เจดีย์ แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ
๓. ส่งประกาศให้งานประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่ชะจาน หากเห็นชอบโปรดลงนามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

(นายยุทธนา ปัญจศิลป์)

เจ้าพนักงานธุรการ

- อรรถวิวัฒน์ เกษมพงษ์ (อ.อ.อ.อ.อ.)

(นายประเทือง ป่องทอง)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ชะจาน

๒๔ พ.ย. ๖๕

- อรรถวิวัฒน์ เกษมพงษ์

(นายสุคำ เขตขันหล้า)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ชะจาน

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่
เทศบาลตำบลแม่ชะจาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

| สาเหตุของน้ำเสีย | พื้นที่ประสบปัญหา | | | |
|----------------------------------------|-------------------|-----------|------------|---------|
| | หมู่ที่ ๑ | หมู่ที่ ๒ | หมู่ที่ ๑๐ | หมู่ ๑๑ |
| น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ | / | - | / | - |
| น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม | - | - | - | - |
| ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร | - | - | - | - |
| ผิวดินที่พังทลาย | - | - | - | - |
| การเลี้ยงปศุสัตว์ | - | - | - | - |
| ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช | - | - | - | - |
| ไฟป่า | - | - | - | - |
| การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม | - | - | - | - |

- / พบน้ำเสีย
- ไม่พบน้ำเสีย

หมายเหตุ

- ๑.เทศบาลตำบลแม่ชะจาน ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พบว่าในพื้นที่ที่พบน้ำเสียในหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๐ ส่วนมากเป็นร้านค้าที่ดำเนินการก่อนปี ๒๕๕๑ จึงไม่มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน บางร้านระบายลงบ่อเกรอะในพื้นที่ข้างร้าน
- ๒.น้ำเสียจากโรงงานและเกษตรกรรมยังไม่พบปัญหาน้ำเสียเกิดขึ้น
- ๓.เจ้าหน้าที่ได้แนะนำสถานประกอบการร้านค้า/ร้านอาหาร ให้ติดตั้งบ่อดักไขมันก่อนระบายลงรางสาธารณะ